

附件

故城县督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D042-HB	11月29日	衡水	故城县	高新技术产业开发区	故城县三朗福兴阀门厂	工业园区	排放口未建设采样平台及斜爬或Z字梯。	按规范建设采样平台。	12月20日前